Kemenkes	PENGUKURAN DAN EVALUASI INTENSITAS PENCAHAYAAN					
RSPON Mahar Mardjono	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/15859/2025	No. Revisi :	Halaman : 1/3			
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit 29 September 2025	Direktur Utama R Marc	itetapkan : ISPON Prof. Dr. dr. Mahar djono Jakarta, Islanda IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII			
	Pengukuran dan evaluasi intensitas pencahayaan adalah prosedur atau kegiatan untuk mengukur tingkat cahaya yang ada di suatu area dan menilai apakah tingkat pencahayaan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan, misalnya untuk kenyamanan, efisiensi kerja, dan keselamatan di rumah sakit.					
	2. Pengukuran Intensitas Pencahayaan adalah proses mengukur tingkat cahaya yang diterima pada suatu permukaan di suatu area tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan <i>lux</i>					
PENGERTIAN	3. Evaluasi Intensitas Pencahayaan adalah proses menilai hasil pengukuran cahaya di suatu area untuk menentukan apakah tingkat pencahayaan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku atau kebutuhan fungsional ruangan.					
	Pencahayaan setempat y dapat berupa meja kerja n pengukuran dapat dilakuk	naupun peralatan. E	Bila merupakan meja kerja,			
	Pencahayaan umum yaiti potong garis horizontal pa tertentu setinggi satu meter	anjang dan lebar r	g diukur menggunakan titik ruangan pada setiap jarak			
TUJUAN	 Menentukan kecukupan pencahayaan di berbagai area atau ruangan sesuai fungsi dan kebutuhan aktivitas. Menjamin kenyamanan visual bagi pasien, pengunjung, dan staf rumah sakit. Menjamin keselamatan kerja dengan memastikan pencahayaan yang memadai untuk mencegah risiko kecelakaan atau kesalahan kerja. Memastikan kepatuhan terhadap standar pencahayaan yang berlaku, misalnya SNI, pedoman atau standar rumah sakit. Memberikan dasar evaluasi dan perbaikan jika pencahayaan tidak memenuhi standar, misalnya penambahan lampu, pengaturan posisi lampu, atau penggantian jenis lampu. 					
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta nomor HK.02.03/XXXIX/12045/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3)					
PROSEDUR	Petugas menyiapkan ala pengukuran faktor fisik l <i>Meter</i> , dan alat tulis		ormulir pemantauan dan pencahayaan), <i>LED Light</i>			




PENGUKURAN DAN EVALUASI INTENSITAS PENCAHAYAAN

 No. Dokumen :
 No. Revisi :
 Halaman :

 OT.02.02/D.XXIII/15859/2025
 1
 2/3

- 2. Petugas melakukan pengukuran ke lapangan dan mengoperasikan alat pada ruangan dengan intensitas pemakaian tinggi dan berisiko apabila berada pada tingkat pencahayaan yang tidak tepat.
- 3. Pengukuran dimulai dengan menentukan titik pengukuran berdasarkan jenis penerangan, yaitu penerangan setempat atau penerangan umum.
- 4. Petugas memulai pengukuran dengan membawa *LED Light Meter* ke titik pengukuran yang telah ditentukan lalu memulai pengukuran dengan menekan tombol *power* () untuk menyalakan *LED Light Meter*.
- 5. Setelah alat menyala, selanjutnya penutup sensor dibuka agar cahaya dapat ditangkap oleh alat.
- 6. Petugas menunggu ± 5 detik sampai angka pada layar stabil lalu memencet tombol "hold" pada alat agar pengukuran berhenti dan petugas dapat mencatat hasilnya pada formulir



PROSEDUR

7. Petugas mencatat hasil pengukuran pada formulir pemantauan dan pengukuran faktor fisik lingkungan kerja (pencahayaan), lalu membandingkan dengan standar pencahayaan optimal pada ruangan tersebut. Analisis hasil pengukuran dan merumuskan rekomendasi perbaikan (bila ada). Contoh formulir:

	FAKTOR F	ISIK LINGKUNGAN	I KERJA (PI	ENCAHAYAAN)
Hari	: Rabu			
	gal : 17 Januari 2024			
No.		Hasii Pemeriksa	NAB	Keterangan Tindak Lanjut
1				
2				
3				
4				
5				
7				
8				
9				
10				
11				
	Rekomendasi			
	Staf Kesling			Kepala IKLK3
	Ratih Kusuma Dewi			(Umi Kulsum, SKM, MARS)
				NIP 198202082014022002
Kete	rangan :			



PENGUKURAN DAN EVALUASI INTENSITAS PENCAHAYAAN

No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/15859/2025 No. Revisi:

Halaman:

3/3

Lampiran:

Siapkan alat kerja berupa formulir pemantauan dan pengukuran faktor fisik lingkungan kerja (pencahayaan), *LED Light Meter*, dan alat tulis

Lakukan pengukuran ke lapangan dan operasikan alat pada ruangan dengan intensitas pemakaian tinggi dan berisiko apabila berada pada tingkat pencahayaan yang tidak tepat

Tentukan titik pengukuran berdasarkan jenis penerangan

Mulai pengukuran dengan membawa *LED Light Meter* ke titik pengukuran yang telah ditentukan lalu tekan tombol *power* () untuk menyalakan *LED Light Meter*

Setelah alat menyala, penutup sensor dibuka agar cahaya dapat ditangkap oleh alat

Tunggu ± 5 detik sampai angka pada layar stabil lalu memencet tombol "hold" pada alat agar pengukuran berhenti dan petugas dapat mencatat hasilnya pada formulir

Catat hasil pengukuran pada formulir pemantauan dan pengukuran faktor fisik lingkungan kerja (pencahayaan), lalu membandingkan dengan standar pencahayaan optimal pada ruangan tersebut

Analisis hasil pengukuran dan merumuskan rekomendasi perbaikan (bila ada)