

	PROSEDUR ASISTENSI PEMERIKSAAN <i>TREADMILL</i>		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/1917/2024	No. Revisi : 1	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: 22 Februari 2024	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Prosedur asistensi pemeriksaan <i>Treadmill</i> adalah prosedur yang dilakukan perawat sebelum, selama dan setelah dokter melakukan pemeriksaan <i>Treadmill</i> pada pasien.		
TUJUAN	Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan <i>Treadmill</i> yang optimal		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	A. Persiapan Alat dan Formulir 1. Alat <i>Treadmill</i> 2. Elektroda EKG 10 buah 3. Baju pasien yang nyaman 4. Sepatu Olahraga 5. Form persetujuan tindakan <i>Treadmill</i> 6. Oksigen dan Nasal canule 7. Tensimeter B. Persiapan Petugas dan Pasien 1. Cek jadwal pemeriksaan <i>Treadmill</i> 2. Hidupkan komputer dan alat pemeriksaan 3. Identifikasi pasien, kaji pasien dan jelaskan prosedur 4. Masukkan data pasien pada alat: tekan pilihan "<i>New Test</i>" pada layar, pilih Menu "<i>New Patient</i>", Masukkan Nomor Rekam Medis pasien, nama pasien, tanggal lahir dan jenis kelamin pasien. C. Prosedur Pemeriksaan 1. Cuci tangan. 2. Posisikan pasien terlentang 3. Pasang 10 elektroda EKG pada RA, LA, RL, LL, V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. 4. Posisikan pasien nyaman 5. Rapikan kabel elektroda dan pastikan ikatan penahan kabel terpasang rapi dan terfiksasi dengan baik 6. Hidupkan alat yang menempel pada pasien dengan menekan tombol "<i>On</i>" selama 3 detik dan tekan sekali lagi untuk memastikan lead terpasang dengan benar 7. Pastikan EKG sudah muncul di layar monitor 8. Posisikan pasien berdiri di alat treadmill		

PROSEDUR ASISTENSI PEMERIKSAAN *TREADMILL*



No. Dokumen:
OT.02.02/D.XXIII/1917/2024

No. Revisi:
1

Halaman:
2/2

PROSEDUR

- 9. Pasang manset tensimeter pada lengan kanan pasien.
- 10. Anjurkan pandangan mata pasien selalu kedepan.
- 11. Dokter memulai pemeriksaan
- 12. Perawat mengukur tekanan darah pasien sesuai permintaan dokter pemeriksa
- 13. Perawat memastikan pasien tetap berada pada posisi dan sikap yang dianjurkan selama pemeriksaan berlangsung
- 14. Setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan, lepas manset tensimeter.
- 15. Lepas dan buang elektroda EKG yang menempel setelah digunakan.
- 16. Rapihan kembali pasien.
- 17. Tanyakan keluhan pasien setelah pemeriksaan.
- 18. Rapihan kabel-kabel elektroda.
- 19. Matikan Alat *Treadmill*
- 20. Cuci tangan

Hal yang perlu diperhatikan :

- 1. Pantau tanda-tanda vital pasien.
- 2. Pantau keluhan pasien.
- 3. Pastikan pasien mengikuti tata cara *Treadmill test* dengan benar.

Dokumentasi :

Tuliskan hasil pemeriksaan di Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT)

UNIT TERKAIT

Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik