

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PROSES ULANG INSTRUMEN STERIL YANG BERMASALAH (RECALL)		
	Nomor Dokumen : <i>OT.02.02/XXXIX.1/2321/2018</i>	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Adalah proses ulang yang dilakukan pada instrument steril yang bermasalah disebabkan oleh hasil BI Positif, Kemasan terbuka, perubahan indicator kimia (internal dan eksternal) tidak sempurna, kemasan lembab/ basah.		
TUJUAN	1. Menjaga mutu sterilisasi. 2. Patient safety.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Apabila saat uji visual ditemukan kemasan terbuka, perubahan indicator kimia (internal dan eksternal) tidak sempurna, kemasan lembab/ basah, dan bila hasil pemeriksaan BI positif, segera laporkan kepada penanggung jawab shift. 2. Jika penyebab telah diketahui, segera lakukan proses sterilisasi ulang. 3. Jika penyebab belum diketahui, lakukan karantina terhadap load yang belum di distribusikan, dan lakukan recall produk yang telah di distribusi hingga batas load BI negative. 4. Mesin sterilisasi yang gagal dalam proses tidak boleh digunakan hingga selesai perbaikan dan melakukan tes kualifikasi/ uji fungsi mesin sebelum digunakan. 5. Komite PPI bersama tim terkait melakukan investigasi pada hasil BI positive.		
UNIT TERKAIT	1. Sterilisasi sentral. 2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Unit Kerja lainnya. 3. Komite PPI. 4. Komite mutu.		
DOKUMEN TERKAIT	1. Formulir permintaan alat steril. 2. Print out hasil Biology Indikator (BI).		